
I = 2 Amps
V1
10 Volts
V2
50 Volts
T1
R1
5 Ohms
R2
25 Ohms
T2
60 Volts